



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ленинградской области

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел./ факс (812) 640-05-65,
телефон «доверия» (812)579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района

188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95
e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

Протокол осмотра

от «29» октября 2024 г. № 2410/008-47/69

Осмотр начат: 29.10.2024 _____
(дата) (время)

Осмотр окончен: 29.10.2024 _____
(дата) (время)

Должностным лицом (должностными лицами): инспектором ОНДиПР
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,

Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области
Нишановым Ярославом Сергеевичем
которое провело осмотр)

на основании статьи 76 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и решения о проведении выездной проверки от 04.06.2024 № 2406/008-47/24-В/РПВ
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии:

гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя контролируемого лица: директора ЛОГСБУСО "Кингисеппский дом - интернат для престарелых и инвалидов" Титойкиной Ольгой Николаевной
(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

с участием эксперта:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

проведен осмотр: Защитного сооружения гражданской обороны (инв.№11089-47)
(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, предметов)

расположенного(ых) по адресу: Ленинградская область. Кингисеппский район. Кингисеппский поселок, дом 10

В ходе осмотра проводилась:

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате осмотра установлено: _

1. В организации, эксплуатирующей защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО), не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени (абз. 1 пункта 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

2. Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО, а именно: система вентиляции и канализации, не содержится в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (частично разукomплектовано) (п. 3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

3. В ЗС ГО отсутствуют емкости (баки) для питьевой воды (Приложение 18 к п. 6.1.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

4. В ЗС ГО отсутствуют нары для укрываемых (Приложение 18 к п. 6.1.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

5. Отсутствует маркировка на внутреннем оборудовании защитного сооружения (п. 6.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

6. Отсутствуют отключающие устройства на вводе инженерных систем (водоснабжения, теплоснабжения, канализации) (п. 3.2.1 абзац 5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

7. Элементы инженерных систем (воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздухопроводы внутри помещений для укрываемых) внутри ЗС ГО не окрашены в соответствующий цвет (белый) (п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

8. Элементы инженерных систем (трубы электропроводки и канализационные трубы) внутри ЗС ГО не окрашены в соответствующий цвет (черный) (п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

9. Элементы инженерных систем (водопроводные трубы) внутри ЗС ГО не окрашены в соответствующий цвет (зеленый) (п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

10. Элементы инженерных систем (трубы системы отопления) внутри ЗС ГО не окрашены в соответствующий цвет (коричневый) (п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

11. В ЗС ГО отсутствует журнал оценки технического состояния ЗС ГО (п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

12. В ЗС ГО отсутствуют сигналы оповещения гражданской обороны (п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

13. В ЗС ГО отсутствуют план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых (п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

14. В ЗС ГО отсутствует план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации (п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

15. В ЗС ГО отсутствуют планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств (п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

16. В ЗС ГО отсутствует список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

17. В ЗС ГО отсутствует эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО (п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

18. В ЗС ГО отсутствует эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО (п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

19. В ЗС ГО отсутствует эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО (п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

20. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущена перепланировка помещений, а также устройство оконных проемов в ограждающих конструкциях (п. 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

(указывается основные характеристики объекта защиты (этажность, площадь, класс конструктивной пожарной опасности, степень огнестойкости, наличие путей эвакуации и эвакуационных выходов и т.п.), наличие и характеристики системы АППЗ, противопожарного водоснабжения)

К протоколу осмотра прилагаются:

(чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)

Особые отметки:

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра:

Должностное(ые) лицо(а) органа,
осуществляющего федеральный государственный надзор

(подпись)

Нишанов Я.С.
(фамилия, инициалы)

Представитель контролируемого лица:

(подпись)

Ветейкина О.С.
(фамилия, инициалы)

Эксперт (специалист):

(подпись)

(фамилия, инициалы)